



Recomanacions:

- ✓ Bufar el boll del motor i altres zones sotmeses a altes temperatures abans d'iniciar el treball diari.
- ✓ Evitar la sortida d'espurnes del tub d'escapament cobrint-lo amb un mataguspines adient segons el model de màquina.
- ✓ Portar un extintor per evitar l'incendi de la màquina.
- ✓ Portar un mínim d'aigua a la màquina per apagar inicis d'incendi de la vegetació tipus motxilla.
- ✓ Segar a una altura adient per evitar el contacte amb les pedres.
- ✓ Com és habitual, començar a segar el perímetre del camp.
- ✓ En dies amb condicions climàtiques extremes (fort vent, temperatures altes i baixa humitat relativa) es recomana:
 - ◇ Treballar normalment si es disposa d'una cisterna d'aigua.
 - ◇ En cas de que no es disposi d'una cisterna d'aigua, fer una parada entre les 14 i les 17 hores.
 - ◇ En cas de parada, deixar la màquina fora del camp que s'està segant.